



RENAULT Alle Typen

siehe Liste

88

88

ZEITWEILIGES AUFLEUCHTEN DER AIRBAG-KONTROLLAMPE

Andere betroffene Unterkapitel:

59

- Motor: XXX
- Getriebe: XXX

Basisdokumentation:

Heft **Airbag und Gurtstraffer, 2. Generation**; Teile-Nr. 77 11 192 953

Alle Arbeiten an den Airbag- und Gurtstraffersystemen dürfen nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt. Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei der Régie Nationale des Usines Renault SA. Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokumentes sowie die Verwendung des Teile-Numerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung der DEUTSCHEN RENAULT AG nicht gestattet.



ZUSATZSYSTEME

Kabelstränge Gurtstraffer

88

LISTE DER BETROFFENEN FAHRZEUGE

FAHRZEUG	TYP	von	bis	FAHRZEUG	TYP	von	bis	
TWINGO	C06 3	F 000001	F 444476	CLIO (Fortsetzung)	C57 A	A 000001	A 017762	
		W 000001	W 218900			F 000001	F 113152	
	C06 4	F 000001	F 084600			H 000001	H 061938	
		C06 6	F 000001			F 000054	W 000001	W 065066
			C06 7			F 000001	F 000010	Y 000001
S06 3	F 000001	F 001329	C57 B		F 000001	F 090319		
	W 000001	W 000370			H 000001	H 030041		
CLIO	B57 A	A 000001			A 053474	W 000001	W 034023	
		F 000001			F 134357	Y 000001	Y 005916	
		H 000001			H 055132	C57 C	H 000001	H 004803
		W 000001	W 102174		C57 H		H 000001	H 003682
		Y 000001	Y 022265				C57 I	A 000001
	B57 B	A 000001	A 009734		F 000001	F 030079		
		F 000001	F 126615		W 000001	W 028010		
		H 000001	H 050109		Y 000001	Y 002614		
	W 000001	W 064690	C57 J	F 000001	F 001857			
		Y 000001		Y 015434	H 000001	H 002618		
		H 000001		H 007755	W 000001	W 003666		
	B57 C	A 000001		Y 000001	Y 001751			
	B57 I	A 000001		A 004387	C57 L	F 000001	F 008862	
	F 000001	F 141103	Y 000001	Y 000189				
	W 000001	W 090218	C57 Y	F 000001	F 002696			
Y 000001	Y 013992	Y 000001		Y 001014				
B57 J	A 000001	A 000753	C57 8	H 000001	H 000334			
	F 000001	F 003744		357 K	A 000001	A 002259		
	H 000001	H 002155	F 000001		F 028005			
W 000001	W 003497	357 N	H 000001	H 003681				
Y 000001	Y 003315		W 000001	W 014714				
B57 L	F 000001		F 010035	Y 000001	Y 009508			
Y 000001	Y 000255	357 R	F 000001	F 002187				
	W 000001		W 002174	W 000001	W 001132			
B57 N	W 000001	357 U	Y 000001	Y 000387				
B57 P	W 000001		W 000466	F 000001	F 000035			
B57 Y	F 000001	F 001040	357 V	Y 000001	Y 000372			
	Y 000001	Y 000997		H 000001	H 000117			
B57 8	H 000001	H 001492	357 Y	H 000001	H 000332			
557 B	A 000001	A 000781		F 000001	F 001975			
557 K	A 000001	A 012662	H 000001	H 000350				
	F 000001	F 027146	Y 000001	Y 013316				
	H 000001	H 007367	S57 A	F 000001	F 002113			
W 000001	W 028929	S57 I		A 000001	A 023301			
Y 000001	Y 012775		F 000001	F 120294				
557 N	F 000001	F 005678	W 000001	W 005985				
	W 000001	W 003458	657 H	A 000001	A 000090			
	Y 000001	Y 001309		F 000001	F 019128			
557 R	F 000001	F 000082	W 000001	W 003602				
	W 000001	W 000377	BA0 A	D 000001	D 011498			
Y 000001	Y 000371	E 000001		E 007549				
557 U	H 000001	H 000537		H 000001	H 007020			
557 W	F 000001	F 000259	BA0 E	D 000001	D 075219			
557 Y	F 000001	F 001349		E 000001	E 038216			
	Y 000001	Y 007163						

ZUSATZSYSTEME

Kabelstränge Gurtstraffer

88

LISTE DER BETROFFENEN FAHRZEUGE (Fortsetzung)

FAHRZEUG	TYP	von	bis	FAHRZEUG	TYP	von	bis		
MEGANE (Fortsetzung)	BA0 F	D 000001	D 077502	MEGANE CABRIOLET	EA0 F	K 000001	K 003195		
		E 000001	E 040383			EA0 H	K 000001	K 000704	
		H 000001	H 026698		MEGANE SCENIC	FA0 Y	D 000001	D 000485	
	BA0 G	D 000001	D 007742	JA0 E			D 000001	D 004574	
		E 000001	E 000798	JA0 F			D 000001	D 054464	
		H 000001	H 000928	JA0 G	D 000001	D 010756			
	BA0 H	H 000001	H 000020	JA0 K	D 000001	D 003526			
		BA0 K	D 000001		D 004378	JA0 L	D 001946		
	BA0 L		D 000001	D 033861	JA0 N	D 000001	D 000026		
		E 000001	E 000023	JA0 Y		D 000001	D 028357		
	H 000001	H 012135	BA0 N	D 000001	D 000050	LAGUNA	B56 D	S 000001	S 016096
		E 000001		E 000020	B56 E			S 000001	S 004964
	BA0 S	E 000001	E 000323	B56 F	E 000001		E 106913		
		BA0 T	D 000001		D 013908	S 000001	S 039832		
	BA0 U		D 000001	D 034455	B56 L	E 000001	E 007536		
		E 000001	E 026930	S 000001		S 015093			
	H 000001	H 009086	BA0 Y	D 000001	D 003473	B56 M	S 000001	S 002662	
		E 000001		E 004223	B56 N		S 000001	S 003308	
	BA0 7	E 000001	E 000111	B56 P	S 000001	S 000010			
		BA0 8	D 000001		D 000120	B56 R	S 000001	S 005020	
	BA0 9		D 000001	D 016939	B56 T	S 000001	S 007598		
		E 000001	E 005075	B56 V		S 000001	S 000012		
	SA0 A	D 000001	D 000626	B56 0	E 000001	E 015157			
		SA0 U	D 000001		D 014805	S 000001	S 021267		
	SA0 Y		D 000001	D 000241	B56 2	S 000001	S 017109		
		SA0 9	D 000001	D 000730		B56 5	S 000001	S 000060	
	MEGANE CLASSIC		LA0 A	D 000001	D 001796	B56 6	E 000001	E 000009	
		E 000001		E 008624	S 000001		S 000112		
		D 000001		D 003774	B56 9		E 000001	E 007997	
		E 000001	E 005076	LA0 E	D 000001	D 003774	GRANDTOUR	K56 D	S 000001
D 000001			D 014786		K56 F	S 000001			S 013644
E 000001		E 018293	LA0 F	D 000001	D 014786	K56 L		S 000001	S 009761
LA0 G		D 000001		D 001627	E 000001	E 001146	K56 M	S 000001	S 001769
		LA0 K	D 000001	D 000410	LA0 L	D 000001	D 000410	K56 N	S 000001
LA0 L			D 000001	D 003605		E 000001	E 000017	K56 R	S 000001
		LA0 N	D 000001	D 000035	LA0 S	E 000001	E 000075	K56 T	S 000001
E 000001			E 000017	LA0 U		E 000001	E 000013	K56 V	S 000001
LA0 S		E 000001	E 000075		LA0 Y	D 000001	D 000751	K56 0	S 000001
		LA0 U	E 000001	E 000013		E 000001	E 005478	K56 2	S 000001
LA0 Y			D 000001	D 000751	SAFRANE	B54 F	S 000001	S 000349	
		E 000001	E 005478	B54 G					S 000001
MEGANE COACH		DA0 F	H 000001		H 059502	B54 L	S 000001	S 000432	
			DA0 G	H 000001	H 006511				
			DA0 H	H 000001	H 010682				
B54 M		S 000001	S 000097						

Kabelstränge Gurtstraffer

KUNDENBEANSTANDUNG

- Zeitweiliges Aufleuchten der Airbag-Kontrolllampe.

MÖGLICHE URSACHE

- Schlechte Stromverbindung in den violetten Steckern an den Gurtstraffer-Verbindungen unter den Vordersitzen.

DIAGNOSE

- Bei den Fahrzeugen mit dem neuen Steuergerät "EC" erscheint die Balkenanzeige **8** am Prüfkoffer XR25.

ABWICKLUNG / ABRECHNUNG**Ausgebaute Teile**

- Rücksendung entfällt.

Schadenscode

Neu: **H518**

Alt (nicht für Deutschland): **8931**

Lieferantencode: **434**

Kundenbeanstandungscode: **1D**

Arbeitscode: **8999**

Arbeitszeit: **0,5 Std.** für ein komplettes Fahrzeug

Text: Lötén der beiden Gurtstraffer-Steckverbindungen unter den Vordersitzen.

ABHILFE IN DER SERIE

- Austausch des violetten **VOLVO**-Steckers gegen einen neuen blauen **SICMA**-Stecker.

ABHILFE IM REPARATURFALL**Durchzuführende Arbeiten**

- Wegfall der Stecker an den Gurtstraffer-Verbindungen und Lötén der Kabel; **DIE GURTSTRAFFER NICHT AUSTAUSCHEN.**

Betroffene Fahrzeuge

- Alle Fahrzeuge mit o. g. Fabrikationsnummern und Gurtstraffern.

Zeitraum der Arbeiten

- Im Reklamationsfall.

Erforderliche Teile

- 2 Kabelbinder, Teile-Nr. **77 03 085 037.**
- 1 Schrumpfhülle, 8,5 Teile-Nr. **77 01 033 055.**

Erforderliches Werkzeug

- Standardwerkzeug.

Beschreibung der Arbeiten

- Die Batterie abklemmen.
- Die Vordersitze so weit wie möglich zurückschieben.
- Die violetten Stecker (**Abb. 1**) (A) der Gurtstraffer abziehen.
- Die beiden Kabel direkt an den violetten Steckern abschneiden.
- Die Kabel freilegen.
- Die Schrumpfhülle **1 cm** auf jedes Kabel aufsetzen.
- Die Kabel verlötén.
- Die Schrumpfhüllen erhitzen.
- Die beiden Kabel mit dem Kabelbinder an der Steckerhalterung befestigen.
- Die Batterie anklemmen.


Beispiel: Mégane

Abb. 1