



Twingo

Typ

Unterkapitel


X06 X

85A

85A FRONTWISCHERMOTOR

- Motor: **XXX**
- Getriebe: **XXX**

Nach Veränderungen am Frontwischermotor muss nun der Teil (A) der Halterung beim Austausch des Motors herausgezogen werden.



Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.