



# TWINGO

Typ

X06 X

Fabr.-Nr.-Serien

Bis 31.10.2000

# CLIO 2

XBX X

Bis 31.10.2000

**mit Hinterrad-Trommelbremsen der Marke TRW, Durchmesser 204 mm**

## 33A GERÄUSCH DER HINTERRADBREMSEN WÄHREND DER FAHRT, OHNE BETÄTIGUNG DER BREMSEN

Anderes betroffenes Unterkapitel:

09A

- Motor: **XXX**
- Getriebe: **XXX**

Basisdokumentation:  
Reparaturhandbuch: **305, 337**

### KUNDENBEANSTANDUNG

- Geräusch der Hinterradbremse während der Fahrt, ohne Betätigung der Bremsen

### MÖGLICHE URSACHE

- Verlust des Gestänges der automatischen Nachstellvorrichtung der Hinterradbremse.

### DIAGNOSE

- Die Kundenbeanstandung bestätigen.

### ABWICKLUNG/ABRECHNUNG

#### Rücksendung ausgebauter Teile:

- Wie im Garantiefalle üblich

- Ohne PG&CS

Schadenscode: **L146**

- Mit PG&CS

Funktion Katalog: **056**  
Teilenummer Ursache: **77 01 203 544**

- Mit oder ohne PG&CS

Lieferanten-Code: **376**  
Kundenbeanstandungs-Code: **2B**

Arbeitscode	Text	Arbeitszeit (in Stunden)
3517	Austausch der Bremsbeläge und der hinteren Radbremszylinder	1,6
3155	Entlüften des Bremssystems	0,6
0129	Einfache Probefahrt	0,5
	<b>GESAMT</b>	<b>2,7</b>

### ABHILFE IM REPARATURFALL

#### Durchzuführende Arbeiten:

- Austausch der Bremsbeläge der Hinterradbremse

#### Betroffene Fahrzeuge:

- Typen siehe Notenkopf

#### Zeitraum der Arbeiten:

- Bei Kundenreklamation

#### Erforderliche Teile:

- 1 Teilesatz Bremsen, vormontiert  
**Teile-Nr.: 77 01 206 971**
- 1 Kanister Bremsflüssigkeit  
**Teile-Nr.: 77 11 172 381**

#### Erforderliches Werkzeug:

- Standard-Werkzeug

#### Beschreibung der Arbeiten:

- Die Bremsbeläge hinten gemäß Reparaturhandbuch austauschen.
- Eine Probefahrt durchführen.

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.